

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 02/08/2024 10:02:03

Date : 01/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : CC BIEVRE - AQUALIB

ville : LA COTE ST ANDRE

Code postal : 38260

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : 112303574

Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:52:00

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:53:01

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : 112303575

Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:54:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:55:35

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2023

N° de série : 112303576

Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:57:40

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:58:21

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2023

N° de série : 112303577

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000



Prise le 02/08/2024 10:01:12

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :

