

# Visite maintenance Montpellier v2

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 26/11/2024 16:13:10

**Date :** 26/11/2024

**Test ? :** non

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** FRIGO TRANSPORTS 11 FRONTIGNAN

**ville :** FRONTIGNAN

**Code postal :** 34110

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :** Niveleur D

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 2025755/02/2

**Marque :** Promstahl

Largeur (baie pour les portes) : ....

Hauteur ( baie pour les portes) : ....

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/11/2024 15:58:14


Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR : Tôle chasse-pieds droite à remplacer

Modèle tôle chasse pied : ...

Marque tôle chasse pied : ...

Dimension tôle chasse pied : ...

Photo tôle chasse-pied :



Prise le 26/11/2024 15:59:13

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 26/11/2024 15:59:43

---

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :** Niveleur C

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 2025755/55/02/2

**Marque :** Promstahl

**Largeur (baie pour les portes) :** ...

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ...

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/11/2024 16:03:42

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 26/11/2024 16:04:24

**Equipement :** NIV03

**Localisation site client :** Niveleur B

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 2025755/02/04

**Marque :** Promstahl

**Largeur (baie pour les portes) :** ...

**Hauteur ( baie pour les portes) :** ....

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/11/2024 16:08:30

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**





Prise le 26/11/2024 16:08:52

---

**Equipement** : NIV04

**Localisation site client** : Niveleur A

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : semi automatique

**Annee** : 2017

**N° de série** : 2025755/02/1

**Marque** : Promstahl

**Largeur (baie pour les portes) : ....**

**Hauteur ( baie pour les portes) : ...**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 26/11/2024 16:11:23

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 26/11/2024 16:11:57



## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jla

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final upward stroke.