# **Visite maintenance MONTPELLIER**

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 21/10/2024 09:53:03

Date: 21/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf</u>

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI Baliser la zone avec des cônes Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client: ESSET PM POUR MATMUT

ville: PEROLS

Code postal: 34470

#### **PARC SOUS CONTRAT**

## **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: PEX01

Localisation site client:

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 1700

Plaque signaletique : non

**Type portail**: Coulissant

Anomalie portails:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 08:57:53

**Equipement**: PBA01

**Localisation site client:** 

**NATURE**: Porte basculante

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2006

N° de série : Saf 13801

Marque: Safir

Largeur (baie pour les portes): 2725

Hauteur (baie pour les portes): 2300

Plaque signaletique : oui

### Photo plaque:



Prise le 21/10/2024 09:50:54

Présence faux plafond : non


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

### Photo équipement :



Prise le 21/10/2024 09:51:36

# **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

TRIGRAMME: EJO

### Signature tech :

