

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 03/10/2024 11:50:40

Date : 03/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : FRIGO TRANSPORTS 11 NARBONNE

ville : NARBONNE

Code postal : 11100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2003

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 09:40:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : en attente remplacement moteur

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:41:05

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2003

N° de série : 500300273

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 09:54:10

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 09:54:47

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2003

N° de série : A4010114-1988

Marque : Crawford ref 875.14

Largeur (baie pour les portes) : 2215

Hauteur (baie pour les portes) : 2490

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 10:05:39

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

A photograph showing the interior of a container. A metal frame is visible, with a label that reads "Crawford hafa" mounted on it. A small electronic device, possibly a sensor or actuator, is mounted on the frame, connected by wires. The container walls are made of corrugated metal.

IPS

10002102

CE

86010114-1988

2003

60 KN

Crawford-Mafia France SPS
B.P. 77
F - 9100 Evry-Corbeil
033816086800

Cr   par Kizeo Forms - 2024   Kizeo

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 10:17:02

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : 210031725


Marque : ? Ref 87508

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 2520

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 10:27:01

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 10:28:03

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2003

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Crawford

Largeur (baie pour les portes) : 2215

Hauteur (baie pour les portes) : 2490

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 10:41:22

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Groupe hydraulique à remplacer

Référence groupe : 2 verins plateau 1 vérin lèvre télescopique

Anomalie / composant autres : plaque illisible même ref que niv 5

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 10:45:03

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2003

N° de série : A4010114-1988

Marque : Crawford ref 87507

Largeur (baie pour les portes) : 2215

Hauteur (baie pour les portes) : 2290

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 10:46:40

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Groupe hydraulique à remplacer, Déformation du châssis

Photo déformation chassis :



Prise le 03/10/2024 11:01:49



Prise le 03/10/2024 11:05:02

Référence groupe : AH NO 24561600

Anomalie / composant autres : fuite entre centrale et réservoir et doigt de blocage plateau hs

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 10:51:08



Prise le 03/10/2024 10:56:21

Equipement : PPV01

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : ?

N° de série : ?

Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 1220

Hauteur (baie pour les portes) : 2100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 11:12:57

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : Auto 1230

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur (baie pour les portes) : H 2000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 11:33:35

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 03/10/2024 11:38:41

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 11:39:23

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Porte sectionnelle


Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : photo

localisation site client : delanchy Narbonne

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 03/10/2024 11:44:57

Année : 2003

N° de série : 1103213789


Marque : crawford

Largeur : 3000

Hauteur : 3000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 03/10/2024 11:48:54



Prise le 03/10/2024 11:49:42

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, appearing to be a stylized 'R' or similar character.