

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 09/10/2024 12:02:43

Date : 09/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : RS FRANCHISE

ville : MONTPELLIER

Code postal : 34070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PBA01

Localisation site client :

NATURE : Porte basculante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : S24.03674/rpc/2022


Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4600

Hauteur (baie pour les portes) : 2400

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 09:06:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 09:07:30

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : E 524445 A/2

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Hauteur ligne arbre : 4000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 09:22:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 09:23:26

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : E 524445 A/1

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Hauteur ligne arbre : 3800

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 09:35:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 09:36:08

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : E524445C /1

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7051

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 09:47:33

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 09:48:03

Equipement : CFE01

Localisation site client :

NATURE : Porte coupe feu

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2022

N° de série : M601S

Marque : Malerba

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 10:05:18

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:06:00

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : E 524445B/1

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 4000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 10:17:03

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:17:26

Équipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : Illisible


Marque : Ferex

Largeur (baie pour les portes) : 5980

Hauteur (baie pour les portes) : 1750

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/10/2024 10:52:52

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 09/10/2024 10:58:47

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle
orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 09/10/2024 10:58:18

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :