

Visite maintenance Grenoble v3

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 16/12/2024 11:26:47

Date : 16/12/2024

Test ? : non

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : HOMEBOX ARGONAY

ville : ARGONAY

Code postal : 74370

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BLE01

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2025

N° de série : nc

Marque : Lba

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Anomalie BLE :

Anomalie BLE moto/auto :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 16/12/2024 11:11:28

vert :



Equipement : BLE02

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : nc

Marque : Lba

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Anomalie BLE :

Anomalie BLE moto/auto :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 16/12/2024 11:11:28

vert :



Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : nc

Marque : Condoor

Largeur (baie pour les portes) : 4495

Hauteur (baie pour les portes) : 2380

Hauteur ligne arbre : 2380

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/12/2024 11:24:30

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 16/12/2024 11:24:52

vert :



Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : nc

Marque : Condoor

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre : 2500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/12/2024 11:26:08


Présence faux plafond : oui

Anomalies PORTES :

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 16/12/2024 11:26:20

vert :



Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : mol

Signature technicien :