

Visite maintenance Grenoble v3

Nom : EDOUARD

Prénom : margaux

Date de réponse : 12/12/2024 12:13:00

Date : 11/12/2024

Test ? : oui

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : BOULANGERIE PANI

ville : GRENOBLE

Code postal : 38100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2011

N° de série : POR11015071-2

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Anomalie Rapide :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 5

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 12/12/2024 12:06:00

orange :



Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : Med

Signature technicien :

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid stroke that forms a checkmark-like shape.