

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 09/10/2024 17:27:49

**Date :** 08/10/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LEROY MERLIN VALENCE

**Ville :** VALENCE

**Code postal :** 26000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BPO19

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :**

**N° de série :**

**Marque :**

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2000**

**Plaque signaletique : non**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:34:25

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :**

**Marque :** FEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 10:36:50

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** 5 rediceurs légèrement tordus mais non dérangeant pour le fonctionnement de la porte

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:38:13

---

**Equipement :** BPO10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :**

**N° de série :**

**Marque :**

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:39:43

**Equipement :** BPO09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:42:03

---

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2010

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 10:43:28

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** 4 tubes rediseurs légèrement tordus

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:45:23

---

**Equipement :** BPO08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 10:46:38

---

**Equipement :** BPO06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:02:50

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** 1 tubes rediseurs légèrement tordu

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:07:30

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:10:57

---

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2010

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 11:12:47

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:15:18

---

**Equipement :** BPO17

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:16:46

---

**Equipement :** BPO16

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:19:18

---

**Equipement :** BPO15

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:21:39

---

**Equipement :** BPO12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:24:19

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2009

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 11:26:33

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:26:55

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 11:29:19

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:29:38

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2009

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 11:32:10

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:32:41

---

**Equipement :** BPO14

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:33:36

---

**Equipement :** BPO05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:37:54

---

**Equipement :** BPO04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:39:18

---

**Equipement :** BPO03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:41:02

---

**Equipement :** BPO11

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:42:30

**Equipement :** BPO02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:45:54

---

**Equipement :** BPO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 11:49:27

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2009

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 13:49:34

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 13:49:57

**Equipement :** PMO03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail motorisé

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/10/2024 14:26:04

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** prévoir une soudure sur le rail de guidage du portail

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1/2 journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 14:27:12

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 14:43:30

**Equipement** : RID02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 08/10/2024 14:46:35

---

**Equipement** : RID06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 4500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 14:51:15

---

**Equipement :** BPO18

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** équipement condamné par le rayon

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 14:54:59

---

**Equipement :** BPO07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 14:57:54

---

**Equipement :** BPO13

**Localisation site client :**

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** porte inaccessible car stockage magasin

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 15:10:17

---

**Equipement :** RID03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 5000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 15:17:51

---

**Equipement :** RID04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 15:20:35

---

**Equipement :** RID05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/10/2024 15:26:23

---

**Equipement :** BLE07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:25:10

---

**Equipement :** BLE08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:26:57

---

**Equipement :** BLE05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2009

**N° de série :** 09.264.7

**Marque :**

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 09/10/2024 11:28:40

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:28:59

**Equipement :** BLE06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:30:51

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non


**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:32:52

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:35:10

---

**Equipement :** BLE03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:36:25

---

**Equipement :** PMO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail motorisé

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant


**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:44:17

---

**Equipement :** PMO02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail motorisé

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:49:52

---

**Equipement :** PMA02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail manuel

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:52:34

---

**Equipement :** PMO04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail motorisé

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 11:56:57

---

**Equipement :** PMA01

**Localisation site client :**

**NATURE** : Portail manuel

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000

**Plaque signaletique** : non

**Type portail** : Battant

**Anomalie portails** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement** :



Prise le 09/10/2024 14:07:51

---

**Equipement** : BLE04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Barriere levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** :

**Hauteur ( baie pour les portes)** :

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie BLE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 14:11:42

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 14:13:25

---

**Equipement :** PMA03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail manuel

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 14:16:16

---

**Equipement :** BLE09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :**

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 09/10/2024 14:20:25

---

**Equipement :** BLE10

**Localisation site client :**

**NATURE** : Barriere levante

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** :

**Hauteur ( baie pour les portes)** :

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie BLE** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 09/10/2024 14:21:37

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne** :

**TRIGRAMME** : JLE / NSZ

**Signature tech** :