Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 09/09/2024 16:18:07

Date: 09/09/2024

Test?: non

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: EAC INNOVATION METAL

ville: BOURG DE PEAGES

Code postal: 26300

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Type portail: Coulissant

Anomalie portails : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant :

Anomalie / composant autres :


Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ${\sf R}$

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 16:03:05



Prise le 09/09/2024 16:04:03

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: sgu

Signature tech :

