

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 02/09/2024 16:17:50

**Date :** 02/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** RADIALL

**Ville :** VOREPPE

**Code postal :** 38340

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :** Cepsisov40112852 AFF-1110-03602

**Marque :** Isea

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3000**

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 09:19:33

**Présence faux plafond :**


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 09:23:24

---

**Equipement :** RAP06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2010

**N° de série** : POR10016206

**Marque** : Isea

**Largeur (baie pour les portes)** : 3300

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3520

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 02/09/2024 09:30:12

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 09:31:54

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2021

**N° de série :** POR21000207

**Marque :** Maviflex

**Largeur (baie pour les portes) :** 2410

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2800

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 09:36:42

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 09:39:35

---

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : 2019

**N° de série** : 21907477-1


**Marque** : Tuv nord

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**

Prise le 02/09/2024 09:54:23

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**

Prise le 02/09/2024 09:56:13

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Isea

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 2000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 02/09/2024 10:04:02

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 10:05:00

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** nc

**N° de série :**

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 2000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 02/09/2024 10:16:55

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 10:17:43

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 10:24:27

---

**Equipement :** TEL01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Table elevatrice

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Aci élévation

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique :** non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 10:31:00



Prise le 02/09/2024 10:31:40

---

**Equipement :** TOU02

**Localisation site client :** ACCES PMR

**NATURE :** Tourniquet

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2018

**N° de série :** Auto677

**Marque :** Tgo

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 14:04:36

**Anomalie TOU :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 14:05:21

**Equipement :** TOU01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Tourniquet

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2018

**N° de série :** Auto677

**Marque :** Tgo

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 14:07:48

**Anomalie TOU :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 14:08:16

---

**Equipement :** BLE01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** 2018

**N° de série :** 18-BL40-F0186

**Marque :** Automatic système

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 14:18:25

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 14:18:57

---

**Equipement :** BLE02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2018

**N° de série :** 18-BL40-F0187

**Marque :** Automaticsystems

**Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 14:22:25


**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 14:24:25

---

**Equipement :** BLE03

**Localisation site client :** SORTIE

**NATURE :** Barriere levante

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2018

**N° de série :** 18-BL46-F0104

**Marque :** Automatic systèmes

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 02/09/2024 15:03:36

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 15:04:24

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 02/09/2024 15:13:19

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** sgu

**Signature tech :**

