

# Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 26/09/2024 15:47:43

Date : 26/09/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

Nom client : PMD MEDICAL

ville : NIMES

Code postal : 30000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client : RAMPE

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2010

N° de série :

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2778

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6129

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Usure du marquage au sol

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 26/09/2024 14:47:05

**Anomalie / composant autres :** reprise fin de course bas effectué

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 26/09/2024 14:45:36

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** QUAI

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2010

**N° de série :** 103883B

**Marque :** Isotec


**Largeur (baie pour les portes) :** 2994

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3509

**Hauteur ligne arbre :** 6112

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 14:52:55

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:56:59

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2016

**N° de série :** 18-50-100923979-159

**Marque :** Somafi

**Largeur (baie pour les portes) :** Mini pont LG2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** Longueur 700

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/09/2024 15:02:17

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Butoir droit à remplacer

**Photo butoir :**



Prise le 26/09/2024 15:29:51



Prise le 26/09/2024 15:31:55

**Modèle butoir :** mod voir photo plaque signalétique

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O



## Équipement supplémentaire

**Commentaire interne :** photos

**TRIGRAMME** : ejo

**Signature tech :**

