

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 28/08/2024 20:33:13

**Date :** 28/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** EURIAL SAS CREST

**Ville :** CREST

**Code postal :** 26400

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** RAP10

**Localisation site client :** PRR7

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** 990301

**Marque :** Ba 2 i

**Largeur (baie pour les portes) :** 1500

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2000**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 10:45:04

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 10:45:36

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** PS2

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2014

**N° de série :** NOR150825222210

**Marque :** SAFIR

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3000**

**Hauteur ligne arbre : 4500**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 10:47:38

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 10:48:15

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :** PS3

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** N

**Marque :** SAFIR

**Largeur (baie pour les portes) :** 2500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 10:56:37

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 10:57:24

---

**Equipement :** RAP03 I

**Localisation site client :** PRIS3 ISSUE DE SECOURS

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2017

**N° de série :** 69-024-J138

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 3000**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 10:59:30

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 11:00:26

---

**Equipement :** COU01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte coulissante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Fermod

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2500**

**Plaque signaletique : non**

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 11:05:09

---

**Equipement :** RAP01 I

**Localisation site client :** PRIS1 ISSUE DE SECOURS

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2017

**N° de série :** 69-024-J350

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 11:07:07

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 11:09:47

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :** PRR2

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 01-024-F449

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 11:11:52

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 11:12:47

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2016

**N° de série :** NOR16040500135A

**Marque :** SAFIR

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :** 4000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 11:58:03

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 11:59:19



Prise le 28/08/2024 11:59:29



Prise le 28/08/2024 11:59:36

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 12:03:13

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 12:05:00

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :** RM1 ATELIER

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** TOULOUSAINÉ

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 28/08/2024 12:51:39

---

**Equipement** : RAP02 I

**Localisation site client** : PRIS2 ISSUE DE SECOURS

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : 2017

**N° de série** : 69-024-J139


**Marque** : NERGECO

**Largeur (baie pour les portes)** : 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:03:53

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:04:56

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :** PRR1

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 69-024-J375

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:06:37

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** inversement avec la rap 1

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:07:37

---

**Equipement :** RAP09

**Localisation site client :** PRR5

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 69-024-J136

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:09:55

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:10:35

**Equipement :** RAP08

**Localisation site client :** PRR8

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2019

**N° de série :** 69-024-M179


**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:12:04

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:12:18



Prise le 28/08/2024 13:12:25

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :** PRR3

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

N° de série : 69-024-J489

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur ( baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:14:18

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : inverser avec la rap 3 issue de secours

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:14:57

---

**Equipement :** RAP06

**Localisation site client :** PRR6

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2016

**N° de série :** 39-024-H630

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:16:47

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:17:22



Prise le 28/08/2024 13:17:30

---

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :** PRR4

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2017

**N° de série :** 69-024-J376

**Marque :** NERGECO

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 28/08/2024 13:19:17

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 28/08/2024 13:20:40



Prise le 28/08/2024 13:20:49

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle

**Signature tech :**