

Visite maintenance St Etienne

Nom : Gouverneur

Prénom : quentin

Date de réponse : 21/10/2024 09:25:46

Date : 16/10/2024

Test ? : oui

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN ST PRIEST

Ville : ST PRIEST EN JAREZ

Code postal : 42271

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID01

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : FTFM

Largeur (baie pour les portes) : 4520

Hauteur (baie pour les portes) : 3220

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:06:17

Equipement : RID02

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : FTFM

Largeur (baie pour les portes) : 4510

Hauteur (baie pour les portes) : 3260

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:09:09

Equipement : RID05

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4400

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:11:56

Equipement : SEC05

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2016

N° de série :

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur ligne arbre : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:13:58

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:13:58



Prise le 16/10/2024 12:18:38

Equipement : RAP08

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2008

N° de série : G08516

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:19:54

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:21:09

Equipement : RAP07

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2008

N° de série : G08512


Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:24:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:25:02

Equipement : SEC04

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2008

N° de série : 20815940

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:27:15

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Panneaux à remplacer

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 1

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1

Largeur panneau bas : 4040

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : 9002

Ral exter panneau bas : 9010


Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 16/10/2024 12:33:36



Prise le 16/10/2024 12:33:54

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:28:02



Prise le 16/10/2024 12:31:58

Equipement : RAP05

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2008

N° de série : G08517

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:37:54

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:38:19

Equipement : PMO01

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Fadini

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 3060

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:41:03

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:41:19



Prise le 16/10/2024 12:41:46

Equipement : NIV01

Localisation site client : QR

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2023

N° de série : 210049756

Marque : Inkema

Largeur (baie pour les portes) : 2240

Hauteur (baie pour les portes) : 2600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 12:45:57


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:46:15

Equipement : RAP02

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:53:36

Equipement : SEC02

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 12:55:00

Equipement : RAP04

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2008

N° de série : G08514


Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:11:27

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:12:49

Equipement : RAP01

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2008

N° de série : G08518


Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:17:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:18:02

Equipement : NIV02

Localisation site client : QR

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2240

Hauteur (baie pour les portes) : 2600

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:20:11

Equipement : PMO03

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série :

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:23:17

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : vantail droit plié
dossier assurance déjà pris en charge

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:23:53



Prise le 16/10/2024 13:24:06

Equipement : PMO02

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3900

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:26:37

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:26:50

Equipement : BLE04

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2015

N° de série : 155008 7R

Marque : Lba

Largeur (baie pour les portes) : 5100

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:28:38


Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:28:54

Equipement : BLE05

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2018

N° de série : 17518 LBA7

Marque : Lba

Largeur (baie pour les portes) : 4850

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:30:32


Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:30:50

Equipement : BLE06

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : 175188

Marque : Lba

Largeur (baie pour les portes) : 4850

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:33:19

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:33:41

Equipement : BLE02

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2009

N° de série : 22652

Marque : Bca

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:37:00


Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:37:32

Equipement : BLE01

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2009

N° de série : 22286

Marque : Bca

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:39:21


Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:40:01

Equipement : BLE03

Localisation site client : BL

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2009

N° de série : 22285

Marque : Bca

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:41:52


Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:42:41

Equipement : RID03

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6100

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:45:20

Equipement : RID04

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5100

Hauteur (baie pour les portes) : 3900

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:47:31

Equipement : SEC03

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2023

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:54:08

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:54:36

Equipement : RAP03

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2008

N° de série : G08513

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 13:57:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:58:18

Equipement : SEC01

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 13:18:02

Equipement : RAP06

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2009

N° de série : H09107

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 2950

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/10/2024 14:03:57

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/10/2024 14:05:17

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : qgo

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "qgo".