

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 08/11/2024 08:52:30

**Date :** 07/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LEROY MERLIN MONTPELLIER

**Ville :** ST JEAN DE VEDAS

**Code postal :** 34433

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BPO15

**Localisation site client :** IS 15/113

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2150**

**Plaque signaletique : non**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:38:53

---

**Equipement :** BPO14

**Localisation site client :** IS 14/114

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) : 2150**

**Plaque signaletique : non**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:41:54

**Equipement :** BPO13

**Localisation site client :** IS 13/115

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2090

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2550

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:46:18

**Equipement :** BPO12

**Localisation site client :** IS 12/116

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2020

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:51:32

---

**Equipement :** BPO11

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2100

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2480

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:55:39

**Equipement :** BPO10

**Localisation site client :** IS 10/178

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2030

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 13:59:05

**Equipement :** BPO09

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2020

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:01:32

**Equipement :** BPO08

**Localisation site client :** IS 8/119

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2100

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2520

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** vanteaux se touche à la fermeture et anti panique JPM à remplacer LG 960

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:05:52



Prise le 07/11/2024 14:06:55



Prise le 07/11/2024 16:06:43

**Equipement :** BPO07

**Localisation site client :** IS 7/177

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2020

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:10:46

---

**Equipement :** BPO22

**Localisation site client :** IS 22/120

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1055

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:15:50

---

**Equipement :** BPO18

**Localisation site client :** IS 18/30

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :**

**N° de série :**

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1060

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:21:58

**Equipement :** BPO21

**Localisation site client :** IS 21/24

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1400

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:25:39

**Equipement :** BPO19

**Localisation site client :** IS 19/22

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1130

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2050

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:30:23

**Equipement :** BPO16

**Localisation site client :** IS 16/18

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1130

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2040

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:34:31

**Equipement :** BPO06

**Localisation site client :** IS 6/146

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2100

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:43:25

---

**Equipement :** BPO05

**Localisation site client :** IS 5/145

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:45:43

---

**Equipement :** BPO04

**Localisation site client :** IS 4/36

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2035

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2560

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:49:54

**Equipement :** BPO03

**Localisation site client :** IS 3/35

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1630


**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2550

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:53:40

---

**Equipement :** BPO02

**Localisation site client :** IS 2/34

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEigner

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2040

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2560

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:57:31

---

**Equipement :** BPO01

**Localisation site client :** IS 1/33

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2020

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:00:07

**Equipement :** BPO25

**Localisation site client :** IS 25/? 21

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:20:43

**Equipement :** BPO26

**Localisation site client :** IS 26/?22

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:24:37

**Equipement :** BPO27

**Localisation site client :** IS 27/56

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1040

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2250

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:32:28

**Equipement :** BPO17

**Localisation site client :** IS ? /206 réserve enlèvement

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1880

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:37:23

**Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** ejo

**Signature tech :**