

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 02/10/2024 14:01:39

Date : 01/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : FRIGO TRANSPORTS 11 INTERPRIMA

ville : PERPIGNAN

Code postal : 66031

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PPV01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres : voir compte-rendu appareil supplémentaire

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 10:49:23

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Porte rapide

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : type lfe

localisation site client : delanchy perpignan

Plaque signalétique : Non

Année : ?

N° de série : ?

Marque : sans marque ,à empilement

Largeur : 4780 DC

Hauteur : H 4200 EC

Anomalie constatée : en attente travaux tubes, joints balais feux clignotant

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo :



Prise le 01/10/2024 10:49:22

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Commentaire interne : il n y a pas de ppv mais une rap

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :