

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 16/09/2024 16:55:36

Date : 16/09/2024

Test ? : oui

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : MIROITERIE DE CHARTREUSE COLOMBE

ville : COLOMBE

Code postal : 38690

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2005

N° de série : 206660A02

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 7500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:00:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:01:19

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2005

N° de série : 206660A1

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 7500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:02:24

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:03:42

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 111903203

Marque : ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 8500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:22:46

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:24:08

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 111903204

Marque : ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000



Prise le 16/09/2024 09:33:26

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 111903206

Marque : ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 45000m

Hauteur ligne arbre : 7000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:34:41

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:35:05

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2019

N° de série : 111903205

Marque : ASSA ABLOY

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 7500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:36:11

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:35:55

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle npaj

Signature tech :