Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble
Prénom : Somafi
Date de réponse : 31/08/2024 11:55:29

Date : 30/08/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:
Se présenter au client et demander les documents
Demander les consignes constructeur
Porter son gilet jaune et ses EPI
Baliser la zone avec des cônes
Clés caisson et de débrayage si nécessaire
1 mètre,
cale de 8mm
Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : COLAS RAA VALENCE

ville : VALENCE

Code postal : 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 12:13:35

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 9500

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/08/2024 12:16:09

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-5

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 10

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 13:49:11

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 13:57:28

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-3

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 1000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:06:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:07:06

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-1

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:10:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:13:19

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-2

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:14:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:16:42

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-4

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :

Prise le 30/08/2024 14:18:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:24:49

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 21911621-6

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 30/08/2024 14:25:53

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:25:36

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2020

N° de série : 53370

Marque : HORMANN

Largeur (baie pour les portes) : 2680

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5000

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :



Prise le 30/08/2024 14:33:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 30/08/2024 14:33:23

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle m...

Signature tech :

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo