

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 28/08/2024 20:33:13

Date : 28/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : EURIAL SAS CREST

Ville : CREST

Code postal : 26400

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP10

Localisation site client : PRR7

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : 990301

Marque : Ba 2 i

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 10:45:04

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 10:45:36

Equipement : SEC01

Localisation site client : PS2

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2014

N° de série : NOR150825222210

Marque : SAFIR

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 4500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 10:47:38

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 10:48:15

Equipement : SEC03

Localisation site client : PS3

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2016

N° de série : N

Marque : SAFIR

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 10:56:37

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 10:57:24

Equipement : RAP03 I

Localisation site client : PRIS3 ISSUE DE SECOURS

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : 69-024-J138

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 10:59:30

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 11:00:26

Equipement : COU01

Localisation site client :

NATURE : Porte coulissante

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : Fermod

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 11:05:09

Equipement : RAP01 I

Localisation site client : PRIS1 ISSUE DE SECOURS

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : 69-024-J350

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 11:07:07

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 11:09:47

Equipement : RAP02

Localisation site client : PRR2

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2014

N° de série : 01-024-F449

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 11:11:52

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 11:12:47

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2016

N° de série : NOR16040500135A

Marque : SAFIR

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 11:58:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 11:59:19



Prise le 28/08/2024 11:59:29



Prise le 28/08/2024 11:59:36

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 12:03:13

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 12:05:00

Equipement : RID01

Localisation site client : RM1 ATELIER

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : TOULOUSAINÉ

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 12:51:39

Equipement : RAP02 I

Localisation site client : PRIS2 ISSUE DE SECOURS

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : 69-024-J139


Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:03:53

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:04:56

Equipement : RAP01

Localisation site client : PRR1

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : 69-024-J375

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:06:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : inversement avec la rap 1

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:07:37

Equipement : RAP09

Localisation site client : PRR5

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : 69-024-J136

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:09:55

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:10:35

Equipement : RAP08

Localisation site client : PRR8

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 69-024-M179


Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:12:04

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:12:18



Prise le 28/08/2024 13:12:25

Equipement : RAP03

Localisation site client : PRR3

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : 69-024-J489

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:14:18

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : inverser avec la rap 3 issue de secours

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:14:57

Equipement : RAP06

Localisation site client : PRR6

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : 39-024-H630

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:16:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:17:22



Prise le 28/08/2024 13:17:30

Equipement : RAP04

Localisation site client : PRR4

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : 69-024-J376

Marque : NERGECO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/08/2024 13:19:17

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/08/2024 13:20:40



Prise le 28/08/2024 13:20:49

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :