

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 08/11/2024 12:43:29

Date : 08/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LELY ST QUENTIN

ville : ST QUENTIN SUR ISERE

Code postal : 38210

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2006

N° de série : E692661

Marque : FEA

Largeur (baie pour les portes) : 4580

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur ligne arbre : 3600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 09:29:06

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 09:32:52

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2006

N° de série : E69266A

Marque : FEA


Largeur (baie pour les portes) : 4580

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur ligne arbre : 3600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 09:34:48

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 09:37:34

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2006

N° de série : E69266A

Marque : FEA

Largeur (baie pour les portes) : 4580

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur ligne arbre : 3600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 09:39:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 09:40:47

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2006

N° de série : E69266A

Marque : FEA

Largeur (baie pour les portes) : 4580

Hauteur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur ligne arbre : 3600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 09:43:44

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 09:44:44

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5500

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Coulisse à remplacer

Localisation coulisse : Droite

Nombre de coulisse à remplacer : 1

Type de coulisse : autre

Type de coulisse : 90x40

Montage des coulisses sur flasque : Oui

Montage des coulisses sur console : Non

Photo fixation coulisse :



Prise le 08/11/2024 09:53:55

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 09:56:32

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5500

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Finale, Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 6

Forme lame finale à remplacer : voir photo

Largeur dos de coulisse lame finale : 5690

Présence serrure sur lame finale : Non

Finition lame finale laquée : Non

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 5690

Forme lame intermédiaire à remplacer : x

Finition lame intermédiaire : Laquée

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Oui

Nombre anti tempête : 20

Type raidisseur : Equerre

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 08/11/2024 10:02:45



Photo environnement équipement :



Prise le 08/11/2024 10:03:29

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 5

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:04:19

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2012

N° de série : 12-1224722-A01

Marque : TOULOUSAINE

Largeur (baie pour les portes) : 5010

Hauteur (baie pour les portes) : 5200

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 10:30:20

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:31:36

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 11010

Hauteur (baie pour les portes) : 10100

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement mis à l'arrêt lors de l'intervention

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : équipement à l'arrêt

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:00:12

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 10101

Hauteur (baie pour les portes) : 10100

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:02:02

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH sgu

Signature tech :