

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 09/09/2024 15:15:47

Date : 09/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SCANIA VALENCE

ville : PORTES LES VALENCE

Code postal : 26800

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256C-2

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 10:21:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 10:30:47

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256B-4

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 10:33:21

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement , Panneaux à remplacer

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 09/09/2024 10:55:43



Prise le 09/09/2024 10:55:54

Type panneau à remplacer : Bas

Nombre panneau à remplacer : 2

Localisation panneau à remplacer (numéro panneau) : 1/2

Largeur panneau bas : 4045

Hauteur panneau bas : 610

Ral inter panneau bas : blanc

Ral exter panneau bas : gris

Présence hublot panneau bas : Non

Présence section vitrée panneau bas : Non

Photo panneau bas inter/ext :



Prise le 09/09/2024 10:40:32



Prise le 09/09/2024 10:41:48

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 10:43:22

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 10:59:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 11:05:39



Prise le 09/09/2024 11:06:22

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256A-1

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 11:16:45

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 11:17:15

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256C-1

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 11:26:28

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 11:27:03

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256B-2

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 11:37:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 11:38:22

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2023

N° de série : E564256B

Marque : CONDOOR


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4750

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 09/09/2024 14:08:36

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 14:07:06

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : grillage non conforme

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 09/09/2024 14:43:36



Prise le 09/09/2024 14:44:23

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.