

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 07/10/2024 14:00:18

Date : 03/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS BAGNOLS TRESQUES

ville : BAGNOLS

Code postal : 30200

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2034

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER


Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 5150

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:27:02

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jours a deux

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 14:28:10

Équipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4300

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:33:48

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 14:34:27



Prise le 03/10/2024 14:34:56



Prise le 03/10/2024 14:35:05

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2010

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 4300

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:44:34

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 14:46:42



Prise le 03/10/2024 14:47:03

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 03/10/2024 14:48:33

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/10/2024 14:48:58



Prise le 03/10/2024 14:50:34

Equipement : PEX02

Localisation site client : Tresques

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 10

N° de série : 00188

Marque : Espes

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 13:36:22

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 13:38:03

Équipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 10

N° de série : 00187

Marque : Espes

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 13:42:33

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 13:44:22

Équipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2010

N° de série : 8000050873

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 5150

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 13:51:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 13:52:38



Prise le 07/10/2024 13:53:01

Équipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série :


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 4300

Hauteur (baie pour les portes) : 3300

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 13:57:21

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 13:58:05

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jde

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned diagonally across the page.