

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 02/08/2024 10:02:03

**Date :** 01/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** CC BIEVRE - AQUALIB

**ville :** LA COTE ST ANDRE

**Code postal :** 38260

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2023

**N° de série :** 112303574

**Marque :** Dynaco

**Largeur (baie pour les portes) :** 2500

Hauteur ( baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:52:00

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:53:01

---

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2023

**N° de série** : 112303575

**Marque** : Dynaco

**Largeur (baie pour les portes)** : 2500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:54:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:55:35

---

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2023

**N° de série** : 112303576

**Marque** : Dynaco

**Largeur (baie pour les portes)** : 2500

Hauteur ( baie pour les portes) : 2000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 02/08/2024 09:57:40

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 02/08/2024 09:58:21

---

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2023

**N° de série** : 112303577

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2000







Prise le 02/08/2024 10:01:12

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle

Signature tech :

