

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 07/11/2024 15:38:03

Date : 05/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : GEODIS ST EGREVE

Ville : ST EGREVE

Code postal : 38120

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : POR21025984-2

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 09:57:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : reprise des réglages fin de course haut et bas

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:58:12

Equipement : RID75

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:05:46

Equipement : RID76

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:07:01

Equipement : RID77

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : CE116PM071221020309

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : redressement de la coulisse droite

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:14:56

Equipement : NIV77

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200225

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:11:16

Equipement : NIV76

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200249

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:11:55

Equipement : NIV75

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200222

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:12:37

Equipement : RID78

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:24:53

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : POR22005362

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:25:50

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:26:01

Equipement : RID79

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc


Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:33:02

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:32:43

Equipement : RID80

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc


Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:33:42

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:33:55

Equipement : RID81

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:35:02

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:35:15

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : POR21025983

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2630

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:51:04

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:51:24

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : POR21025984-1

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:53:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:54:01

Equipement : BLE01

Localisation site client : ENTREE

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : 22-BL227-F1350

Marque : AUTOMATIC SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 1000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 11:00:31

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : lisse

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:01:41



Prise le 05/11/2024 11:01:46



Prise le 05/11/2024 11:01:57

Equipement : BLE02

Localisation site client : SORTIE

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 18-BL227-FF0685

Marque : AUTOMATIC SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 1000

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:04:22

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2024

N° de série : nc

Marque : GIRARDOT

Largeur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 11:09:16

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : marquage au sol aire de refoulement à faire

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:10:08

Equipement : PPV01

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:13:36

Equipement : RID74

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : manque hublot 1×

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:47:53



Prise le 05/11/2024 11:48:34

Equipement : RID73

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:09:46

Equipement : RID72

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:14:50

Equipement : RID71

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:25:16

Equipement : NIV71

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200220

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:26:22

Equipement : NIV70

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200221

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:27:07

Equipement : RID70

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:29:13

Equipement : RID69

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:32:37

Equipement : RID68

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:39:21

Equipement : RID67

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:45:07

Equipement : RID66

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 14:49:05

Equipement : RID65

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:25:52

Equipement : RID64

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:27:42

Equipement : RID63

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 05/11/2024 15:33:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:33:36

Equipement : RID62

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:41:05

Equipement : RID61

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:44:34

Equipement : RID60

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 15:55:08

Equipement : RID59

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:08:52

Equipement : RID58

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Forme lame finale à remplacer :

Largeur dos de coulisse lame finale : 2800

Présence serrure sur lame finale : Non

Finition lame finale laquée : Oui

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:17:16

Equipement : RID57

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:15:39

Equipement : RID56

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:23:56

Equipement : RID55

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:28:16

Equipement : NIV55

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200216

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:29:45

Equipement : NIV54

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200215

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:31:53

Equipement : RID54

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:33:21

Equipement : NIV53

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200217

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:35:47

Equipement : RID53

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:37:25

Equipement : RID52

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : redressement coulisse droite effectué

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:54:44

Equipement : NIV52

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200203

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:55:34

Equipement : PLQ51

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2019

N° de série : 4129359/12

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:56:58

Equipement : RID51

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:58:15

Equipement : PLQ50

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2019

N° de série : 4129359/12

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 10:59:43

Equipement : RID50

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:00:48

Equipement : PLQ49

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2018

N° de série : 494842/01

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:03:18

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:04:05

Equipement : RID49

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:05:19

Equipement : PLQ48

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2018

N° de série : 49484201


Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:07:17

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:07:58

Equipement : RID48

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:09:23

Equipement : PLQ47

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2014

N° de série : 442154/01

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:11:24

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

Photo butoir :



Prise le 06/11/2024 11:13:04



Prise le 06/11/2024 11:13:24

Modèle butoir :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:11:44

Equipement : RID47

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:14:53

Equipement : PLQ46

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2017

N° de série : 442154/01

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:16:03

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:16:28

Equipement : RID46

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:18:56

Equipement : NIV45

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : MPH200469

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:21:11

Equipement : RID45

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:23:47

Equipement : PLQ44

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 11:26:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:26:25

Equipement : RID44

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:27:47

Equipement : PLQ43

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 11:29:56

Equipement : RID43

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:14:09

Equipement : RID42

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:15:38

Equipement : PLQ42

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2020

N° de série : 4145196/01

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:17:08

Equipement : RID41

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:18:57

Equipement : NIV41

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : MPH200468

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:20:09

Equipement : RID40

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:21:10

Equipement : RID39

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:22:17

Equipement : PLQ39

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2019

N° de série : 30920029

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:30:17

Equipement : PLQ40

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2020

N° de série : 30920029

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:31:33

Equipement : NIV38

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : MPH200470

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:34:03

Equipement : RID38

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:38:45

Equipement : RID21

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc


Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 14:41:50

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:43:18

Equipement : NIV21

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200226

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 14:44:45

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:45:41

Equipement : NIV22

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : MPH200214

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non


Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:48:48

Equipement : RID22

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:50:14

Equipement : NIV23

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2021

N° de série : MPH200223

Marque : CLEDO

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 14:51:57

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:52:32

Equipement : RID23

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:54:01

Equipement : RID24

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:56:10

Equipement : RID25

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:57:27

Equipement : RID26

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 14:59:32

Equipement : RID27

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:04:58

Equipement : RID28

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:06:17

Equipement : PLQ36

Localisation site client :

NATURE : Plaque de quai

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2019

N° de série : 30920029

Marque : GBAS

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:22:14

Equipement : RID36

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:23:31

Equipement : RID29

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:30:44

Equipement : RID30

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:33:04

Equipement : RID31

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:35:17

Equipement : RID32

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:40:25

Equipement : RID33

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:42:16

Equipement : RID34

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 06/11/2024 15:45:06

Equipement : RID35

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:11:44

Equipement : RID37

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:13:32

Equipement : RID84

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:17:01

Equipement : RID20

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:25:46

Equipement : RID19

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:30:53

Equipement : RID18

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:33:05

Equipement : RID17

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:47:49

Equipement : RID16

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:49:30

Equipement : RID15

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:53:09

Equipement : RID14

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:57:13

Equipement : RID13

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:59:43

Equipement : RID12

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:02:31

Equipement : RID11

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:07:09

Equipement : RID10

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:10:09

Equipement : RID09

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:14:36

Equipement : RID08

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:33:51

Equipement : RID07

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:40:55

Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:47:06

Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:51:07

Equipement : RID04

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:58:22

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 11:27:54

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:55:26

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:57:26

Equipement : RID83

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 15:03:03

Equipement : RID82

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 15:12:54

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu/ nsz

Signature tech :