

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 10/09/2024 16:34:41

**Date :** 10/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** KILOUTOU BOURGOIN

**ville :** BOURGOIN

**Code postal :** 38300

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :** Entrée

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Annee :** 2022

**N° de série :** 2397648

**Marque :** Dirickx

**Largeur (baie pour les portes) :** 9100

**Hauteur ( baie pour les portes) : 1900**

**Plaque signalétique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 10/09/2024 15:54:31

**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** zones de cisaillement non protégées avec le poteaux places réservée

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 10/09/2024 15:58:12



Prise le 10/09/2024 15:58:34



Prise le 10/09/2024 15:59:50

## Equipement supplémentaire

### Equipement supplémentaire :

**Nature** : Niveleur de quai

**Mode fonctionnement** : Motorisé


**Motorisation** : rexroth

**localisation site client** : table élévatrice sur parking

**Plaque signalétique** : Oui



**Photo plaque signalétique :**



Prise le 10/09/2024 16:10:41

**Année :** 2022

**N° de série :** J14554\_4

**Marque :** VPG

**Largeur :** 1330

**Hauteur :** 2500

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo :**



Prise le 10/09/2024 16:22:33



Prise le 10/09/2024 16:26:15

**vert :** V

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** ldu

**Signature tech :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'LDU' or similar initials, written diagonally.