

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 05/11/2024 09:06:29

Date : 04/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : IFF DANISCO SASSENAGE

Ville : Sassenage

Code postal : 38360

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : 38PSM0572

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:10:38

Equipement : PPV04

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:16:33

Equipement : PPV03

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:17:36

Equipement : RAP01

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2013

N° de série : 8000076403

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:19:00

Equipement : RAP02

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : 12538PE140

Marque : SOMACO

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:20:25

Equipement : SEC03

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:27:49

Equipement : RAP11

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133881

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:28:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:29:22

Equipement : RAP12

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133883

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:30:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:31:04

Equipement : RAP10

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133882

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:36:01

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:36:18

Equipement : RAP09

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133884

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:37:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:38:00

Equipement : RAP05

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : POR18018111

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 10:40:15

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:41:47

Equipement : RAP07

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : POR18018117

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:43:03

Equipement : RAP06

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : nc

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:44:56

Equipement : SEC02

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:47:01

Equipement : RAP04

Localisation site client : ZONE S500 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2018

N° de série : POR18019708

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 10:48:46

Equipement : RAP15

Localisation site client : ZONE FORMULATION EXCIPIENTS 5M

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133889

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 11:02:47

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:03:04

Equipement : RAP14

Localisation site client : ZONE FORMULATION EXCIPIENTS 5M

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 8000133885

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 1000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 11:04:35

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:04:55

Equipement : RAP13

Localisation site client : ZONE FORMULATION EXCIPIENTS 5M

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 8000133886

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 11:06:49

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 11:07:26

Equipement : PPV05

Localisation site client : LABO 10M

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2016

N° de série : 3801870/005

Marque : PORTALP

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 14:51:09

Equipement : PPV06

Localisation site client : LABO 10M

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2016

N° de série : 3801870/006

Marque : PORTALP

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 14:53:15

Equipement : PPV02

Localisation site client : ZONE V261

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : 3801870/002

Marque : PORTALP

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:32:02

Equipement : PPV01

Localisation site client : ZONE V261

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 3801870/001

Marque : PORTALP

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:35:38

Equipement : RAP08

Localisation site client : ZONE V261

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2016

N° de série : 8000106400

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 15:37:55

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:38:29

Equipement : RAP03

Localisation site client : ZONE S200 NIVEAU 0

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2011

N° de série : 12537PE140

Marque : SOMACO

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 15:41:22

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:41:46

Equipement : RAP01 LYO

Localisation site client : COULOIR LYO PRODUCTION

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:54:14

Equipement : RAP02 LYO

Localisation site client : COULOIR LYO PRODUCTION

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:54:56

Equipement : RAP03 LYO

Localisation site client : COULOIR LYO PRODUCTION

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:55:43

Equipement : RAP04 LYO

Localisation site client : COULOIR LYO PRODUCTION

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 15:56:24

Equipement : RAP17

Localisation site client : ZONE FORMULATION EXCIPIENTS 5M

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 8000133887

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 16:05:06

Equipement : RAP16

Localisation site client : ZONE FORMULATION EXCIPIENTS 5M

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 8000133888

Marque : EFAFLEX

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/11/2024 16:06:17

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/11/2024 16:06:33

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle/sgu

Signature tech :

