

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : EDOUARD

Prénom : margaux

Date de réponse : 21/08/2024 15:04:09

Date : 21/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : AELLO

ville : ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal : 38070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2020

N° de série : 200004748

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Plaque à remplacer

Photo déformation plaque :



Prise le 29/07/2024 11:03:18

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:02:28

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2020

N° de série : 2000004743

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:02:29

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2021

N° de série : à compléter

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

Photo équipement :



Prise le 21/08/2024 15:02:29

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : Med

Signature tech :

