

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** EDOUARD

**Prénom :** margaux

**Date de réponse :** 21/08/2024 15:04:09

**Date :** 21/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** AELLO

**ville :** ST QUENTIN FALLAVIER

**Code postal :** 38070

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** NIV02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2020

**N° de série :** 200004748

**Marque :** INKEMA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : non**

**Liste anomalie NIV MIP PLQ : Plaque à remplacer**

**Photo déformation plaque :**



Prise le 29/07/2024 11:03:18

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement :**



Prise le 21/08/2024 15:02:28

---

**Equipement** : NIV06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2020

**N° de série** : 2000004743

**Marque** : INKEMA

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : non

**Liste anomalie NIV MIP PLQ** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**Photo équipement** :



Prise le 21/08/2024 15:02:29

---

**Equipement** : SEC01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2021

N° de série : à compléter

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

Photo équipement :




Prise le 21/08/2024 15:02:29

## Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : Med

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves, resembling a stylized 'V' or 'W' shape.