

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 04/10/2024 10:13:08

Date : 04/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : BOULANGERIE PANI

ville : GRENOBLE

Code postal : 38100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2007

N° de série : POR07007109


Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :




Prise le 04/10/2024 09:00:00

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 04/10/2024 09:01:08

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:01:27



Prise le 04/10/2024 09:02:17

Équipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : POR11015071-4

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 09:03:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

Photo choc montant :



Prise le 04/10/2024 09:05:51

Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 04/10/2024 09:04:39

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:05:04



Prise le 04/10/2024 09:06:36

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : POR11015071-1

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 09:08:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:08:52



Prise le 04/10/2024 09:09:15

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : POR11015071-2

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 09:17:01

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:17:33



Prise le 04/10/2024 09:17:55

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : POR11015071-3

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 09:18:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:19:50



Prise le 04/10/2024 09:20:12

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH

Signature tech :