# **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 25/10/2024 12:44:22

Date: 25/10/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf</u>

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

### **Localisation site**

Nom client: D2P PHARMA

ville: ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal: 38070

### **PARC SOUS CONTRAT**

### **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: SEC01

Localisation site client:

**NATURE** : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2021

N° de série: 512021-00876222118135-1

Marque: ALPHA

**Largeur (baie pour les portes)**: 3000

Hauteur (baie pour les portes): 4000

Hauteur ligne arbre : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 25/10/2024 11:27:24

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 11:28:00

**Equipement**: PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement: automatique

**Annee**: 2020

**N° de série**: 119/3609C-A25A45

Marque: FERPLAY

Largeur (baie pour les portes) : 9000

Hauteur (baie pour les portes): 1000

Plaque signaletique : oui

### Photo plaque:



Prise le 25/10/2024 11:51:46

Type portail: Coulissant

Anomalie portails:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

### Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 12:00:39

## **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

TRIGRAMME: NSZ / SGU

Signature tech :