

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 26/08/2024 17:24:34

**Date :** 26/08/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance nivelleur:** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** JEAN LAIN AUDI ECHIROLLES

**Ville :** ECHIROLLES

**Code postal :** 38130

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :**

**N° de série :** 7791

**Marque :** Normaclo

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 10:13:38

**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser**

**Longueur marquage au sol : 4**

**photo marquage au sol :**



Prise le 26/08/2024 10:13:15

**Anomalie / composant autres :** boucle au sol intérieur arraché test des sécurités ok portail débrayé reste ouvert

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:09:52

---

**Equipement :** SEC PSA56

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2012

**N° de série :** 1255940101

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 26/08/2024 10:25:14

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:22:42

**Equipement :** SEC PSE118

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2021

**N° de série :** 22110297-1

**Marque :** HELIX


**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 10:30:11

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 26/08/2024 10:31:28

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:31:02

**Equipement :** SEC PSE117

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2011

**N° de série :** 42600

**Marque :** BUTZBACH

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 10:34:29

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** remarque la porte fonctionne en homme mort (montée et descente)

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:35:49



Prise le 26/08/2024 10:37:39

---

**Equipement :** SEC PSE115

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** semi automatique

**Année :** 2011

N° de série : 42606

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ( baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:45:12

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :




Prise le 26/08/2024 10:45:58

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:46:32

---

**Equipement :** SEC PSE116

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2011

**N° de série :** 42607

**Marque :** BUTZBACH

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 10:47:31

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 26/08/2024 10:47:58

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 10:49:48

---

**Equipement :** SEC PSA57

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2012

**N° de série :** 1255940102

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer, Marquage au sol à effectuer, Jeu de cellules à remplacer

**Modèle feu clignotant :** voir photo

**Longueur marquage au sol :** 3000

**Photo marquage au sol :**



Prise le 26/08/2024 10:57:36

**Modèle jeu de cellules :** cellules reflex

**Marque jeu de cellules :** sick type wl280-s230

**Anomalie / composant autres :** la porte fonctionne en montee automatique descente homme mort

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 journée

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 11:00:57



Prise le 26/08/2024 11:01:04

---

**Equipement :** SEC PSE119

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2011

**N° de série :** 42598

**Marque :** BUTZBACH

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 14:52:25

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 14:53:15

**Equipement :** SEC PSE120

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** 2011

**N° de série :** 42599

**Marque :** BUTZBACH

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 14:54:30

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 14:55:22

---

**Equipement :** SEC PSE121

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2011

**N° de série :** nc

**Marque :** BUTZBACH

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 26/08/2024 15:02:10

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 14:59:17

---

**Equipement :** PRO01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Protection

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Amco

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 16:36:30



Prise le 26/08/2024 16:36:47

---

**Equipement :** PRO02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Protection

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Amco

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 16:38:44



Prise le 26/08/2024 16:38:50

---

**Equipement :** PRO03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Protection

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Amco

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 26/08/2024 16:39:40



Prise le 26/08/2024 16:39:46

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle

**Signature tech :**