

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 07/10/2024 13:20:21

Date : 07/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS BESSEGES

ville : BESSEGES

Code postal : 30160

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 1700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 11:53:15

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 11:53:44

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : E582234

Marque : Somafi

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 12:08:23

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 12:10:07



Prise le 07/10/2024 12:11:13

Equipement : RAP01

Localisation site client : Rap 507

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2006

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : SAI

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3380

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 12:22:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 12:25:10

Equipement : RAP02

Localisation site client : Rap 508

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2006

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : SAI

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3380

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 12:30:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 12:32:54

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 12:45:30

Equipement : SEC02

Localisation site client : Sect 506

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Mischler

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/10/2024 12:47:58

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/10/2024 12:49:10

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

