

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 26/09/2024 15:47:43

Date : 26/09/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : PMD MEDICAL

ville : NIMES

Code postal : 30000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client : RAMPE

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2010

N° de série :

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2778

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6129

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 26/09/2024 14:47:05

Anomalie / composant autres : reprise fin de course bas effectué

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:45:36

Equipement : SEC02

Localisation site client : QUAI

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2010

N° de série : 103883B

Marque : Isotec


Largeur (baie pour les portes) : 2994

Hauteur (baie pour les portes) : 3509

Hauteur ligne arbre : 6112

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 14:52:55

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:56:59

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2016

N° de série : 18-50-100923979-159

Marque : Somafi

Largeur (baie pour les portes) : Mini pont LG2000

Hauteur (baie pour les portes) : Longueur 700

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 15:02:17

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 26/09/2024 15:29:51



Prise le 26/09/2024 15:31:55

Modèle butoir : mod voir photo plaque signalétique

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 15:12:56

Equipment supplémentaire

Commentaire interne : photos

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :