

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 03/11/2024 17:39:59

Date : 28/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SCHNEIDER ELECTRIC 38LL

Ville : LE FONTANIL CORNILLON

Code postal : 38120

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP06

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:07:59

Equipement : RAP07

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:14:10

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:16:22

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:17:05

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:22:40

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:26:02

Equipement : RAP08

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 10:29:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:28:34

Equipement : RAP09

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:38:01

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 0

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:46:44

Equipement : RAP10

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:56:35

Equipement : RAP11

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2

N° de série :

Marque :

Largeur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 11:11:43

Equipement : RAP12

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : POR24007254-1

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 11:06:00

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 11:06:17

Equipement : RAP13

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2024

N° de série : POR24007254-2

Marque : MAVIFLEX

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 11:08:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 11:08:26

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 11:13:11

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:50:45

Equipement : RID02

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:57:52

Equipement : RID03

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 15:17:24

Equipement : RID04

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

Présence caisson :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 15:28:19

Equipement : RID05

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 15:33:29

Equipement : RID06

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : Nc

Hauteur (baie pour les portes) : Nc

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 15:45:02

Equipement : TOU01

Localisation site client :

NATURE : Tourniquet

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : non

Anomalie TOU :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 09:37:08

Equipement : TOU02

Localisation site client :

NATURE : Tourniquet

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : non

Anomalie TOU :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 09:38:19

Equipement : TOU03

Localisation site client :

NATURE : Tourniquet

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : non

Anomalie TOU :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 09:49:43

Equipement : TOU04

Localisation site client :

NATURE : Tourniquet

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : non

Anomalie TOU :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 09:50:31

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : Marquage au sol vétuste

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 09:54:56



Prise le 29/10/2024 09:55:47

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 1850

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 10:51:51

Equipement : PPV13

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 29/10/2024 15:00:01

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:00:31

Equipement : PPV12

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-3

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:02:05

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:02:23

Equipement : PPV11

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-2.1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:04:04

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:04:30

Equipement : PPV14

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-4

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:06:37

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:07:01

Equipement : PPV18

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-2.1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:08:33

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:08:49

Equipement : PPV15

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359395-2.2

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:10:18

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:10:33

Equipement : PPV16

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-5.1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:13:05

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:13:53

Equipement : PPV17

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2021

N° de série : 1359394-10

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:15:29

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / compos

Etat : Rien à signaler le jour de la

VERB - AUCUNE MORIFICATION OU SAISSIE DE TEXTE AUTO

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:15:50

Equipement : PPV10

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 1359394-4

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:17:43

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:18:32

Equipement : PPV02

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : 391 0666/001

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 15:24:19

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:23:43

Equipement : PPV04

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 15:32:40

Equipement : PPV07

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres : revoir le réglage des radars

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2 j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 16:05:10

Equipement : PPV03

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 3801 320/003

Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 16:06:43

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 16:07:31

Equipement : PPV05

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : 3801 320/008


Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 29/10/2024 16:09:03

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 29/10/2024 16:11:04

Equipement : BLE01

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 10:38:42

Equipement : BLE02

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Automatic Systems

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 10:44:03

Equipement : BLE03

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Automatic Systems

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 10:46:09

Equipement : BLE04

Localisation site client :

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 11:02:54

Equipement : PPV36

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 3810624

Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:14:59

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:15:22

Equipement : PPV34

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 1436298-4

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:22:58

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:26:59

Equipement : PPV35

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 1436295-3

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:28:25

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:28:47

Equipement : PPV33

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 1436295-2

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:29:55

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:30:46

Equipement : PPV32

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:33:17

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:32:42

Equipement : PPV29

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-6

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:35:31

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:36:29

Equipement : PPV28

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-6

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 15:38:15

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:38:35

Equipement : PPV24

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:41:29

Equipement : PPV25

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 15:42:29

Equipement : PPV06

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : NC

N° de série : 3801320

Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 16:21:30

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 16:22:09

Equipement : PPV08

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 1359394-7

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 16:29:20

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres : prévoir intervention réglage radar de détection + réglage sandow

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1/2j

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 16:26:03



Prise le 30/10/2024 16:26:10



Prise le 30/10/2024 16:26:20

Equipement : PPV09

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1359394-1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1500

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 16:27:22

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / compos

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé

Hauteur de paccelle nécessaire pour les travaux : Pas de paccelle

A MACHINE MODIFICATION ON CANCER-PRONE MICE AUTOPHYSIS

www.brown.com



Prise le 30/10/2024 16:28:21

Equipement : PPV01

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 3801320/002

Marque : Portalp

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/10/2024 16:31:59

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/10/2024 16:32:58

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 10:23:58

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 10:39:09

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 10000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 10:41:01

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2016

N° de série : 1100008322

Marque :

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 11:20:30

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 11:21:10

Equipement : BLR01

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : 201805180032

Marque : GMR

Largeur (baie pour les portes) : nc

Hauteur (baie pour les portes) : nc

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 31/10/2024 11:24:24

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 11:23:12

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2016

N° de série : 1100008322

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 14:49:43

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 14:49:53

Equipement : BLR02

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : manuel

Annee : 2019

N° de série : 1100014575

Marque : GMF

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 14:51:50

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 14:52:00

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2016

N° de série : 1100008322

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 14:57:59

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 14:58:08

Equipement : BLR03

Localisation site client :

NATURE : Bloc roue

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2019

N° de série : 1100014575

Marque : GMF

Largeur (baie pour les portes) :

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:02:22

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:02:44

Equipement : PPV31

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-5

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:19:19

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:20:08

Equipement : PPV30

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : 1436295-7

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:21:22

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:21:46

Equipement : PPV26

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:25:20

Equipement : PPV27

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : nc

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:26:32

Equipement : PPV22

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:28:33

Equipement : PPV23

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:29:28

Equipement : PPV21

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-1.2

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:31:20

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:31:50

Equipement : PPV20

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : 1436295-1.1

Marque : Record

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:33:52

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:34:51

Equipement : PPV19

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:49:55

Equipement : PPV37

Localisation site client :

NATURE : Porte piétonne

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 3801320/012

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 2000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 31/10/2024 15:51:06

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

Anomalie PPV CFE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 31/10/2024 15:51:42

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Porte rapide

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : 230V alternatif
50/60Hz
6A

localisation site client : PORTE 2
réception

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 28/10/2024 11:18:01

Année : 2022

N° de série : nc

Marque : ASSA ABLOY

Largeur : 2650

Hauteur : 3000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 28/10/2024 11:18:59

vert : V

Nature : Porte rapide

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : nc

localisation site client : RAP 15

Plaque signaletique : Non

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur : 3500

Hauteur : 5000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 28/10/2024 15:06:02

vert : V

Nature : Porte rapide

Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : 380 TRI
50 Hz

localisation site client : RAP 16

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 28/10/2024 15:12:19

Année : 2015

N° de série : 1506 0752

Marque : RECORD

Largeur : 3000

Hauteur : 5000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 28/10/2024 15:16:19

vert : V

Commentaire interne :

TRIGRAMME : JLE / NSZ

Signature tech :