

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 12/11/2024 09:21:41

Date : 12/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SCI CANTALAR

ville : MAUGUIO

Code postal : 34130

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID01

Localisation site client : Hexaom

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Javey

Largeur (baie pour les portes) : 3875

Hauteur (baie pour les portes) : 2575

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:32:19

Équipement : RID02

Localisation site client : Artelec

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Javey

Largeur (baie pour les portes) : 3373

Hauteur (baie pour les portes) : 3831

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:49:09

Equipement : RID03

Localisation site client : Hydrojet

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Javey

Largeur (baie pour les portes) : 3363

Hauteur (baie pour les portes) : 3824

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:54:55

Équipement : RID04

Localisation site client : iDdEM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2001

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Javey

Largeur (baie pour les portes) : 3878

Hauteur (baie pour les portes) : 2593

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:20:00

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the 'Signature tech' label.