

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 22/10/2024 15:58:14

Date : 22/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : HUTCHINSON

ville : MOIRANS

Code postal : 38430

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP07

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 3550

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:06:52

Equipement : RAP05

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:10:49

Equipement : RAP08

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 1995

N° de série : 981140

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3450

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 09:18:43

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:19:09

Equipement : RAP11

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 1998

N° de série : 990966

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3590

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 4

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3200

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:27:08

Equipement : RAP10

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 1999

N° de série : 190967

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 3300

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:31:59

Equipement : RAP09

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2002

N° de série : 20011202

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 2550

Hauteur (baie pour les portes) : 4280

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer, Hublots à remplacer

Nombre de raidisseur : 3

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 2760

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 2

Largeur hublot : 640

Hauteur hublot : 310

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:38:01

Equipement : RAP12

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 1998

N° de série : 991245

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 2970

Hauteur (baie pour les portes) : 3860

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 2

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3330

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:03:40

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2003

N° de série : 200381940

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 4100

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:29:20

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2004

N° de série : 200411896

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3620

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Raidisseur à remplacer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 10:35:51

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3300

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:37:41

Équipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 20020101

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 4200

Hauteur (baie pour les portes) : 4300

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Fin de courses à remplacer

Modèle fin de courses :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:46:58

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 5010033

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : 4200

Hauteur (baie pour les portes) : 4250

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer, Rustinage de bâche à effectuer, Usure du marquage au sol

RAL bâche :

Largeur rustinage : 300

Hauteur rustinage : 300

Photo bache :



Prise le 22/10/2024 10:54:39



Prise le 22/10/2024 10:55:07

Longueur marquage au sol : 4200

Photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 10:56:50

Nombre de hublot à remplacer : 2

Rangée Hublot : 1

Largeur hublot : 385

Hauteur hublot : 235

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:57:30

Equipement : RAP06

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : RECORD

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 14:43:17

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : COMBURSA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 15:20:29

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 15:22:05

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signalétique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :





Prise le 22/10/2024 15:41:47

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.