

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 10/09/2024 16:34:41

Date : 10/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : KILOUTOU BOURGOIN

ville : BOURGOIN

Code postal : 38300

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client : Entrée

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2022

N° de série : 2397648

Marque : Dirickx

Largeur (baie pour les portes) : 9100

Hauteur (baie pour les portes) : 1900

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 10/09/2024 15:54:31

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : zones de cisaillement non protégées avec le poteaux places réservée

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 10/09/2024 15:58:12



Prise le 10/09/2024 15:58:34



Prise le 10/09/2024 15:59:50

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Niveleur de quai


Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : rexroth

localisation site client : table élévatrice sur parking

Plaque signalétique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 10/09/2024 16:10:41

Année : 2022

N° de série : J14554_4

Marque : VPG

Largeur : 1330

Hauteur : 2500

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 10/09/2024 16:22:33



Prise le 10/09/2024 16:26:15

vert : V

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ldu

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'LDU' or similar initials, written diagonally.