

Visite maintenance PARIS

Nom : EDOUARD

Prénom : margaux

Date de réponse : 29/07/2024 11:03:36

Date : 29/07/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : ASUR PLANT BREEDINGAGNETZ

id client : 5399

id agence : S80

id societe : 5342

ville : AGNETZ

Code postal : 60600

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : annee

N° de série : n° de serie

Marque : marque

Largeur (baie pour les portes) : largeur

Hauteur (baie pour les portes) : hauteur

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Rustinage de bâche à effectuer, Feu clignotant à remplacer

RAL bâche : Bâche

Largeur rustinage : 5000

Hauteur rustinage : 6000

Photo bache :



Prise le 29/07/2024 11:02:05



Prise le 29/07/2024 11:02:46

Modèle feu clignotant : Feux

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 30

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 29/07/2024 11:02:32

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : manuel

Annee : a completer

N° de série : a completer

Marque : a completer

Largeur (baie pour les portes) : a completer

Hauteur (baie pour les portes) : a completer

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :




Prise le 29/07/2024 11:03:17

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : Med

Signature :

A handwritten signature consisting of a single, fluid, black line. It starts with a small curve, dips slightly, and then rises diagonally towards the top right.