Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 16/09/2024 08:58:40

Date: 12/09/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SERVIPAC

ville: VALENCE

Code postal: 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: RAP02

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2002

N° de série : nc

Marque: Nergeco

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 12/09/2024 14:00:36

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 12/09/2024 14:01:30

Equipement: RAP01

Localisation site client :

NATURE: Porte rapide

Mode fonctionnement: automatique

Annee : 2002

N° de série : 26030711

Marque : Nergeco

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 12/09/2024 14:06:41

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 12/09/2024 14:07:18

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: jle

Signature tech :

