Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 24/10/2024 10:56:51

Date: 24/10/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : ECO CRYO

ville: MOIRANS

Code postal: 38430

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee : 2019
N° de série :

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes): 6310

Hauteur (baie pour les portes): 1930

Plaque signaletique : non

Type portail: Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol: 13000

photo marquage au sol:



Prise le 24/10/2024 10:54:54

Anomalie / composant autres : voir état des lieux

palpeur fixe fonctionne dans tout les sens

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

 $\textbf{rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE:} \ R$

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 10:55:40

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: sgu

Signature tech :

