Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble
Prénom : Somafi
Date de réponse : 18/09/2024 07:54:46

Date : 17/09/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:
Se présenter au client et demander les documents
Demander les consignes constructeur
Porter son gilet jaune et ses EPI
Baliser la zone avec des cônes
Clés caisson et de débrayage si nécessaire
1 mètre,
cale de 8mm
Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : FG INOX

ville : ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal : 38070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : NIV08

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007034

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 14:32:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 14:32:34

Equipement : NIV07

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007033

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 14:34:19

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :

Prise le 17/09/2024 14:34:54

Modèle butoir : voir photo

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 14:35:21

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007032

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 14:36:30

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 14:38:01

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007035

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 14:48:49

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 14:49:15

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007031

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 14:50:05

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 14:50:25

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007028

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 15:06:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 15:06:22

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007029

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 15:06:51

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 15:08:39

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 210007030

Marque : INKEMA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 17/09/2024 15:07:46

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo

Photo équipement :

Prise le 17/09/2024 15:08:01

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :

Créé par Kizeo Forms - 2024 © Kizeo