Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 23/09/2024 11:39:22

Date: 23/09/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: CMZ France SAS

ville: VAULX MILIEU

Code postal: 38090

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee :

N° de série: WW00508

Marque: BETA

Largeur (baie pour les portes): 8000

Hauteur (baie pour les portes): 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/09/2024 10:20:08

Type portail : Coulissant

Anomalie portails:

Anomalie / composant autres : 2 palpeurs ouverture du portail ne fonctionne pas voir photo

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 23/09/2024 10:22:48



Prise le 23/09/2024 10:24:19



Prise le 23/09/2024 10:24:27

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME : jle mpaj

Signature tech :

