Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 22/11/2024 09:46:38

Date: 22/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf</u>

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: GSVI MONTPELLIER

ville: BAILLARGUES

Code postal: 34670

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client: Portail principal entree

NATURE : Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 2469912

Marque : Dirickx

Largeur (baie pour les portes): 6050

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 22/11/2024 08:57:53

Type portail: Coulissant


Anomalie portails:

Anomalie / composant autres : portique de reception plié à remplacer, comprenant les accessoires suivant : 1 digicode intratone, un jeu de cellules cardin, un boîtier d'accès pompier. prevoir la reprise de la maçonnerie pour la fixation du portique. sous réserve du bon fonctionnement des câbles de liaisons !! hauteur approximative portique 2120, tubes 100x100

1 grillages de séparation à remplacer H. 1950 l. 1000 dim grillage 195x50 Coupure du courant et mise en fonctionnement manuel.

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 22/11/2024 09:03:19



Prise le 22/11/2024 09:03:29



Prise le 22/11/2024 09:03:48



Prise le 22/11/2024 09:04:09



Prise le 22/11/2024 09:04:29



Prise le 22/11/2024 09:06:48



Prise le 22/11/2024 09:06:59



Prise le 22/11/2024 09:07:10



Prise le 22/11/2024 09:46:08

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: jan

Signature tech :

