

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 25/10/2024 12:44:22

Date : 25/10/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : D2P PHARMA

ville : ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal : 38070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2021

N° de série : 512021-00876222118135-1

Marque : ALPHA

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 11:27:24

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 11:28:00

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : 119/3609C-A25A45

Marque : FERPLAY

Largeur (baie pour les portes) : 9000

Hauteur (baie pour les portes) : 1000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 11:51:46

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :




Prise le 25/10/2024 12:00:39

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : NSZ / SGU

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a final upward stroke. A horizontal line is drawn above the signature, starting from the right and ending with an arrow pointing left towards the signature.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'K' shape with several loops and a final downward stroke.