

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 26/08/2024 17:24:34

Date : 26/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : JEAN LAIN AUDI ECHIROLLES

Ville : ECHIROLLES

Code postal : 38130

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année :

N° de série : 7791

Marque : Normaclo

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:13:38

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4

photo marquage au sol :



Prise le 26/08/2024 10:13:15

Anomalie / composant autres : boucle au sol intérieur arraché test des sécurités ok portail débrayé reste ouvert

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:09:52

Equipement : SEC PSA56

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2012

N° de série : 1255940101

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 26/08/2024 10:25:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:22:42

Equipement : SEC PSE118

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : 22110297-1

Marque : HELIX


Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:30:11

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 26/08/2024 10:31:28

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:31:02

Equipement : SEC PSE117

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2011

N° de série : 42600

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:34:29

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : remarque la porte fonctionne en homme mort (montée et descente)

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:35:49



Prise le 26/08/2024 10:37:39

Equipement : SEC PSE115

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2011

N° de série : 42606

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:45:12

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :




Prise le 26/08/2024 10:45:58

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:46:32

Equipement : SEC PSE116

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2011

N° de série : 42607

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 10:47:31

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 26/08/2024 10:47:58

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 10:49:48

Equipement : SEC PSA57

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2012

N° de série : 1255940102

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer, Marquage au sol à effectuer, Jeu de cellules à remplacer

Modèle feu clignotant : voir photo

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 26/08/2024 10:57:36

Modèle jeu de cellules : cellules reflex

Marque jeu de cellules : sick type wl280-s230

Anomalie / composant autres : la porte fonctionne en montee automatique descente homme mort

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 journée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 11:00:57



Prise le 26/08/2024 11:01:04

Equipement : SEC PSE119

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2011

N° de série : 42598

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 14:52:25

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 14:53:15

Equipement : SEC PSE120

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2011

N° de série : 42599

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 14:54:30

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 14:55:22

Equipement : SEC PSE121

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2011

N° de série : nc

Marque : BUTZBACH

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/08/2024 15:02:10

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 14:59:17

Equipement : PRO01

Localisation site client :

NATURE : Protection

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Amco

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 16:36:30



Prise le 26/08/2024 16:36:47

Equipement : PRO02

Localisation site client :

NATURE : Protection

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : Amco

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 16:38:44



Prise le 26/08/2024 16:38:50

Equipement : PRO03

Localisation site client :

NATURE : Protection

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Amco

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/08/2024 16:39:40



Prise le 26/08/2024 16:39:46

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :