

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 03/09/2024 14:51:44

**Date :** 03/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** TRANSPORT VIEL MOUTON

**ville :** MONTELIMAR

**Code postal :** 26200

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 12000

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : non**

**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser, Eclairage de zone à remplacer**

**Longueur marquage au sol : 12000**

**photo marquage au sol :**



Prise le 03/09/2024 11:19:21

**Anomalie / composant autres :**

**Etat : Travaux à prévoir**

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour 2 techiciens**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 11:20:19



Prise le 03/09/2024 11:20:28



Prise le 03/09/2024 11:20:33




Prise le 03/09/2024 11:20:47

## Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the upper left area of the page.