

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 16/09/2024 16:55:36

**Date :** 16/09/2024

**Test ? :** oui

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** MIROITERIE DE CHARTREUSE COLOMBE

**ville :** COLOMBE

**Code postal :** 38690

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2005

**N° de série :** 206660A02

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Hauteur ligne arbre :** 7500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 16/09/2024 09:00:37

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 16/09/2024 09:01:19

---

**Equipement** : SEC02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2005

**N° de série** : 206660A1

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4500

Hauteur ligne arbre : 7500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:02:24

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:03:42

---

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 111903203

**Marque** : ASSA ABLOY


**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

Hauteur ( baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 8500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:22:46

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:24:08

---

**Equipement** : SEC05

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 111903204

**Marque** : ASSA ABLOY

**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000







Prise le 16/09/2024 09:33:26

---

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2019

**N° de série** : 111903206

**Marque** : ASSA ABLOY

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

Hauteur ( baie pour les portes) : 45000m

Hauteur ligne arbre : 7000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 16/09/2024 09:34:41

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 16/09/2024 09:35:05

---

**Equipement** : SEC06

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : 2019

**N° de série** : 111903205

**Marque** : ASSA ABLOY

**Largeur (baie pour les portes)** : 5000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 5000



**Photo équipement :**



Prise le 16/09/2024 09:35:55

### Équipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jle npaj

**Signature tech :**