



CUT: 250956-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0221-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 11 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 250956-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 26.11.2025 contra la **UNIDAD EJECUTORA 1392 – SUB REGIÓN MANU** identificada con RUC N° 20490448951.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 10.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, llevó a cabo una verificación Técnica de Campo (VTC) en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, constatando la obra ejecutada del proyecto denominado *“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios”*, que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, verificando que no se encuentra en operación, conforme al siguiente detalle:



Puntos de construcción	Descripción	UBICACIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS						
		Coordenada geográfica WGS-84-ZONA 19 SUR			Ubicación Política			
		Este (m)	Norte (m)	Altitud (msnm)	Localidad	Distrito	Provincia	Región
P-1	Un pozo tubular subterráneo, de un aproximado de 30.00 metros de profundidad, diámetro de tubería base PVC de 6", el diámetro de tubería de salida es de 1.5"	307 985	8 639 796	279	Comunidad Nativa Puerto Azul	Fitzcarrald	Manu	Madre de Dios
P-2	Una caseta de control	307 988	8 639 791	284				
P-3	Un Tanque elevado de almacenamiento	308 005	8 639 799	282				
P-4	Un reservorio de agua	307 997	8 639 795	284				

3.2 Mediante el Informe Técnico N° 0131-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios señaló que habiendo verificado en la base de datos de autorizaciones de ejecución de obras en bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, se advirtió, que las obras ejecutadas, no fueron autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, en esa línea, se determina que la responsabilidad es atribuible a la Unidad Ejecutora 1392 – Sub Región Manu, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0098-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada el 26.11.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por la ejecución del proyecto denominado *“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios”*, que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, advirtiéndose que no cuentan con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”* concordante con el numeral 3 del artículo 120 de la referida Ley *“la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.2 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0155-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 16.12.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) En mérito a los hechos verificados el 10.11.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por la ejecución del proyecto denominado *“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios”*, que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, advirtiéndose que no cuentan con autorización para la ejecución de obras por parte de la Autoridad Nacional del Agua, infracción tipificada en el literal b. del artículo 277 del Reglamento



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C5F982E6

de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 3. del artículo 120 de la referida Ley.

- ii) Respecto a la calificación de sanción, tomando en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrolló en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificó la infracción como una **grave**, en aplicación de lo establecido en el literal b. del numeral 278.3 del referido reglamento cuando menciona que no podrán ser calificadas como infracciones leves, recomendando imponer una multa equivalente a **cuatro (4 UIT)**, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación (UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	En el presente caso no se advierte ningún tipo de afectación a la salud de la población por realizar obras e infraestructuras de manera temporal.	4
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	En el presente caso se advierte que el infractor no ha cumplido con realizar trámites ante la Autoridad Nacional del Agua, en la cual lleva el incumplimiento de las obligaciones ante la instancia competente para el desarrollo del mencionado proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios", el mismo que corresponde a ejecutar obras de aprovechamiento hídrico con fines poblacionales, en este caso siendo el beneficiario la Comunidad Nativa Puerto Azul.	
La gravedad de los daños generados	En el presente caso se advierte que se genera daños temporales, al realizar perforación de pozo subterráneo sin contar con las autorizaciones correspondientes ante la Autoridad Nacional del Agua. Por otra parte, se genera evasión de trámites administrativos y se vulnera al principio de autoridad.	
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios", ha sido ejecutado por la UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU, sin contar con la Autorización por la Autoridad Nacional del agua. El mismo que ha realizado perforación de pozo tubular subterráneo, Caseta de control, tanque elevado de almacenamiento de agua, Reservorio de agua, dentro de la Comunidad Nativa de Puerto Azul.	
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Los impactos ambientales generados consisten en la alteración en los componentes del medio ambiente (agua - suelo).	
Los Costos en que incurre el estado para atender los daños generados	Al realizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico subterráneo que va a beneficiar en cuanto a cantidad y calidad con el uso del agua a la Comunidad Nativa Puerto Azul, se trata de un proyecto de inversión pública, lo cual si genera costos al estado en cuanto el proyecto sea o no beneficioso para la comunidad nativa de puerto Azul. En este sentido la Autoridad Nacional del Agua tiene que realizar supervisiones periódicas para corroborar el funcionamiento del sistema y uso del agua para fines poblacionales.	
Reincidencia	No existe reincidencia comprobada.	--
Total		4

- iii) En tanto exista la ejecución de una obra hidráulica, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua corresponde disponer el sellado del pozo subterráneo ya que en la verificación técnica de campo se ha constatado que no existe el uso del agua que este beneficiando a la comunidad nativa de Puerto Azul, como medida complementaria, para lo cual se le otorgar un plazo de diez (10) días calendarios, caso contrario se realizara un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador Continuo.

- 4.4 A través del Memorándum N° 0034-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 14.01.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para que actué conforme a sus atribuciones y de continuidad al procedimiento respectivo.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C5F982E6

- 4.5 Mediante la Carta N° 0030-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 06.02.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6 Mediante el Oficio N° 070-2026-GOREMAD/GSR-MANU-G, de fecha 20.02.2026, la imputada presenta su descargo a través del Informe N° 117-2026-GOREMAD/GSR-MANU-SGI-RDMQ, cuestionando los criterios calificación de la infracción, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) Respecto a los **beneficios económicos obtenido**: La imputada manifiesta que existe una contradicción interna en el informe de instrucción. Argumenta que, si bien el órgano instructor señala un presunto incumplimiento de trámites administrativos para la ejecución de una obra de agua potable poblacional, en el propio informe técnico de inspección se dejó constancia explícita de que la obra se encuentra concluida, pero **sin funcionamiento ni aprovechamiento efectivo del recurso hídrico**. Por tanto, al no haber uso del agua, sostiene que no existe beneficio económico alguno.
 - ii) Respecto a la **gravedad de los daños generados**: alega que no se ha acreditado un daño tangible o material a la fuente de agua. Manifiesta que el órgano instructor, apela únicamente a la falta formal administrativa (perforación de pozo sin autorización) para sustentar este criterio, tergiversando la evaluación del daño físico o ambiental real.
 - iii) Respecto a los **impactos ambientales negativos**: discrepa de la calificación de "impacto negativo" sobre el agua y suelo, sosteniendo que la ejecución de la obra con o sin autorización administrativa genera la misma intervención física. Añade que, al tratarse de un proyecto social de saneamiento básico, el impacto orientado al beneficio poblacional debe catalogarse como positivo y no como un daño ambiental.
 - iv) Respecto a los **costos incurridos por el Estado**: cuestiona que se asimilen las labores ordinarias de supervisión de la ANA a un "*costo asumido por el Estado para reparar daños*". Afirma que no existieron daños ambientales que hayan exigido erogaciones estatales para remediación (como encauzamientos, limpieza de efluentes o vertimientos).
 - v) Califica la recomendación de **sellado del pozo subterráneo** como una medida excesiva y violatoria del Principio de Razonabilidad (numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG).
 - vi) Argumenta que la infraestructura física involucra una inversión pública ejecutada de **S/ 3,847,300.00** destinada a atender las necesidades de agua potable y saneamiento de la Comunidad Nativa de Puerto Azul.
 - vii) Sostiene que la normativa hídrica vigente, a través de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, contempla expresamente la vía de **regularización de obras ejecutadas**. En tal sentido, la entidad manifiesta su predisposición a someterse a dicho trámite de regularización para no perjudicar la inversión pública realizada ni el derecho de acceso al agua de la población.
 - viii) La imputada concluye que, de los siete criterios específicos previstos en el numeral

¹ Informe Técnico N° 0155-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, solo resulta aplicable el referido a las *circunstancias de la comisión de la infracción*.

- ix) Al no configurarse afectación a la salud, beneficios económicos, daños de gravedad, impactos ambientales negativos, reincidencia ni costos de atención de daños, solicita que la sanción económica a imponerse se fije en el **mínimo legal establecido para infracciones graves, esto es, 2.00 UIT**.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0101-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 11.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 En el marco del procedimiento sancionador y en aplicación estricta del Principio Razonabilidad (numeral 3 del artículo 230 del nuevo TUO de la Ley LPAG), corresponde a esta Autoridad evaluar la calificación propuesta por el órgano instructor frente a los descargos presentados por la Unidad Ejecutora 1392 – Sub Región Manu, en el siguiente sentido:

- i) Analizado los descargos presentados por la imputada, cabe precisar que queda acreditado que la obra de agua potable y saneamiento en la Comunidad Nativa de Puerto Azul (ejecutada por un monto de S/ 3,847,300.00) se encuentra concluida pero paralizada, sin funcionamiento ni extracción efectiva del recurso hídrico, lo que evidencia la ausencia de un beneficio económico derivado directos o de daños ambientales materiales de magnitud inminente, no obstante, la ejecución de infraestructura hidráulica sin la correspondiente autorización de ejecución de obras vulnera de manera sustancial el ordenamiento administrativo para la protección de la fuente natural de agua. Por lo tanto, se ha estimado parcialmente los argumentos de la imputada en cuanto a la atenuación de los criterios de graduación del numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento, respecto a la propuesta de multa del órgano instructor sin una debida justificación.
- ii) En esa línea, bajo el criterio de discrecionalidad técnica y apreciación del órgano sancionador, atendiendo al análisis ponderado de los criterios de razonabilidad, la naturaleza pública de la entidad ejecutora, la finalidad social del proyecto y la inexistencia de reincidencia o aprovechamiento efectivo del agua, este órgano sancionador concluye que la sanción económica debe graduarse hasta por el monto de **dos coma cero uno (2,01) UIT**, considerando que es la multa mínima para multas graves prevista en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
- iii) Asimismo, cabe desestimar la recomendación del sellado del pozo subterráneo dispuesto como medida complementaria por el órgano instructor, en atención a la predisposición expresada por la imputada y en virtud del marco legal que permite la regularización de infraestructuras destinadas al uso poblacional, en esa línea, corresponde disponer como medida complementaria otorgarle a la imputada un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario, para que regularice y obtenga el derecho de uso de agua correspondiente.

5.2 La constatación de la ejecución de obras del proyecto denominado “*Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios*”, que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, es una infracción tipificada en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 3 del artículo 120 de la referida Ley.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C5F982E6

5.3 Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El acta de verificación de campo de fecha 10.11.2025 en la cual se constató la ejecución de una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, ubicados en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios.
- ii) El Informe Técnico N° 0131-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.11.2025, que advirtió que las obras ejecutadas no cuentan con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El Informe Técnico N° 0155-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 16.12.2025, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.
- iv) El descargo efectuado por la imputada, mediante el Oficio N° 070-2026-GOREMAD/GSR-MANU-G de fecha 20.02.2026.

5.4 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una grave, se concluye que la conducta atribuible a la Unidad Ejecutora 1392 – Sub Región Manu, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **dos coma cero uno (2,01) UIT**. Asimismo, corresponde disponer como medida complementaria otorgar un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario, para que la imputada regularice y obtenga la autorización correspondiente.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la **UNIDAD EJECUTORA 1392 – SUB REGIÓN MANU** identificada con RUC N° 20490448951, con una **MULTA** equivalente a **dos coma cero uno (2,01) UIT**, por ejecutar obras del proyecto denominado “*Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios*”, que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, ubicadas en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	RUC N°	RAZÓN SOCIAL	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS	
INFRACCIÓN	20490448951	UNIDAD EJECUTORA 1392 – SUB REGIÓN MANU		GRAVE	MULTA	2,01	Multa	Medida complementaria
							15 días hábles	30 días calendarios
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			COORDENADAS DE LOS PUNTOS CONSTRUIDOS				
	Ejecutar obras del proyecto denominado <i>"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles, Distrito de Fitzcarrald - Manu - Madre de Dios"</i> , que consiste en una infraestructura de aprovechamiento de captación de agua de una fuente subterránea (pozo mixto), una caseta de control y un reservorio elevado de almacenamiento de agua, ubicadas en la comunidad nativa Puerto Azul, distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento Madre de Dios.			UNIDAD HIDROGRAFICA	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS	ESTE (m)	NORTE (m)	
				Cuenca Madre de Dios (46649)	Un pozo tubular subterráneo, de un aproximado de 30.00 metros de profundidad, diámetro de tubería base PVC de 6", el diámetro de tubería de salida es de 1.5"	307 985	8 639 796	
					Una caseta de control	307 988	8 639 791	
					Un Tanque elevado de almacenamiento	308 005	8 639 799	
Un reservorio de agua					307 997	8 639 795		



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C5F982E6

	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH	UBICACIÓN POLÍTICA			
			DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
	3. la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional.	b. Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta o en la infraestructura hidráulica mayor pública.	Madre de Dios	Manu	Fitzcarrald	Comunidad Nativa Puerto Azul

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, otorgarle a la imputada un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, para que regularice y obtenga la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora 1392 – Sub Región Manu en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C5F982E6