# CORRECTIVE ACTION REPORT (CAR)

| | |
|---|---|
| No. Dok. | : MP-RC-01-PM-03 |
| Tgl. Pembuatan | : 06 Juni 2023 |
| Revisi | : 0 |
| Halaman | : 1 dari 2 |

**DIISI OLEH PENEMU MASALAH( fill by Auditor/Cust)**

NO. CAR : QA-0726-01

TANGGAL : 17-Jul-26
*Date*

DITUJUKAN KEPADA (PIC MASALAH ) :
*Attention To* **PT. MICS STEEL INDONESIA**

**KATEGORI PROBLEM**

- ☑ PROBLEM SUPPLIER (CLAIM)
- ☐ PROBLEM INTERNAL
- ☐ PROBLEM CUSTOMER (CLAIM)
- ☐ PRODUCT NG
- ☐ TEMUAN AUDIT INTERNAL

DETAIL PROBLEM / TEMUAN :
*Details Problem*

**NG DENTED**

Made By
( ANDI )

FAKTA :
*Fact*

| NO. | MATERIAL | SIZE | QTY COIL | QTY (KG) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSH270C-PO | 3.8 X 186 X C | 1 | 437 | NG DENTED |
| 2 | JSH270C-PO | 3.8 X 186 X C | 1 | 458 | |
| TOTAL | | | 2 | 895 | |

Aprroved by
( HARRY )

Kategori Temuan : ☑ Major ☐ Minor ☐ Opportunity of Improvement

**DIISI OLEH PIC MASALAH ( fill by suplier/Auditee)**

ANALISA PENYEBAB MASALAH :
*Root Couse*

1. Ditemukan defect pada proses material Metalsindo
2. Ditemukan dent pada permukaan material
3. Dent random dari coil asal (mother coil)

Made By
( Suplier /Auditee )

Approved by
( Suplier /Auditee )

| TINDAKAN PERBAIKAN TERHADAP MASALAH (Temporary Countermeasure ) | PIC | DUE DATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. Return material to MICS<br>2. Recoil cek kualitas problem dent<br>3. Potong NG Dent | Sales & MP<br>PRD & QC<br>PRD & QC | Menunggu material direturn ke MICS | Open |

| TINDAKAN PERBAIKAN TERHADAP PENYEBAB MASALAH (Countermeasure Permanent ) | PIC | DUE DATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. Hold material jika ditemukan defect dented serupa<br>2. Claim to Mill Maker | QC | Next Process | In Progress |

**VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN** *(Fill by Customer)*

| Remarks | Status | Diverifikasi oleh, | Disetujui oleh, |
|---|---|---|---|
| | ⊕<br>Tgl : | (Cust./auditor) | ( ) |

# CORRECTIVE ACTION REPORT (CAR)

| | |
|---|---|
| No. Dok. | : MP-RC-01-PM-03 |
| Tgl. Pembuatan | : 06 Juni 2023 |
| Revisi | : 0 |
| Halaman | : 2 dari 2 |

ETA METALSINDO : 29-Apr-26
:
INVOICE NO : -
INVOICE DATE : -

DN NO. : 001284/MICS/04/26
:
PO NO. : PO-MP/26/IV/0115
:

| NO. | MATERIAL NAME | ORIGIN SIZE | LOT NO | QTY ORIGIN KG | QTY NG | | QTY OK | | STATUS NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KG | ( % ) | KG | ( % ) | |
| 1 | JSH270C-PO | 3.8 X 186 X C | MIC2512356-1260028852D0 | 592 | 437 | 73.82 | 155 | 26.18 | NG DENTED |
| 2 | JSH270C-PO | 3.8 X 186 X C | MIC2512326-1260028852C0 | 592 | 458 | 77.36 | 134 | 22.64 | NG DENTED |
| SUB TOTAL | | | | 1,184 | 895 | 75.59 | 289 | 24.41 | |




