1. **Certificate No: 2026-05-AN-72539-N, untuk SAMPLING LOCATION mohon diganti menjadi Upwind (Halaman Depan).**
2. **Certificate No: 2026-05-AN-72572-N (Air Limbah Domestik), untuk Parameternya mohon disesuaikan, untuk Parameter yang tidak ada Baku Mutunya, mohon dibuat "NA" seperti Minyak dan Lemak, Ammonia.**

3. AIR LIMBAH NONKAKUS, ATAU GABUNGAN AIR LIMBAH KAKUS DENGAN AIR LIMBAH NONKAKUS DAN DIBUANG KE DRAINASE ATAU IRIGASI

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR TERTINGGI
1.	Tingkat Keasaman (pH*))	-	6 – 9
2.	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/l	12
3.	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/l	80
4.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/l	30
5.	Fecal coliform	MPN/100ml	200
6.	Residual Klorin**)	mg/l	1

Keterangan:
*) = diukur langsung pada titik penaatan.
**) = bila pengolahan air limbah domestik menggunakan khlorinasi.

3. Pencahayaan

No.	Area	Hasil	BM	Status
1	Adm Room	316	300	Ok
2	Office Civil	374	300	Ok
3	Koridor	175	50	Certificate No: 2026-05-AN-72548-N, Revisi Baku Mutunya sesuai Semester sebelumnya "Min 100"
4	Electrical Room	272	200	Baku Mutu disesuaikan dengan Semester sebelumnya "Min 100"
5	Eng Estimate (Engineering ME)	370	300	Ok
6	Loker Wanita	169	100	Ok
7	Kantor Fabrikasi	380	300	Ok

No.	Area	Hasil	BM	Status
8	Fabrikasi	630	300	Baku Mutu disesuaikan dengan Semester sebelumnya "Min 200"
9	Ruang Tools	168	100	ok
10	Warehouse	124	100	ok
11	Guest Room	294	200	ok
12	HRGA Room	347	300	ok
13	IT Room	361	300	ok
14	Lobby	440	300	ok
15	Loker Pria	108	100	ok
16	ME Division (ME Office)	350	300	ok
17	First Aid Room	357	300	ok
18	Meeting Room 1	327	300	ok
19	Meeting Room 2	349	300	ok
20	Ruang Meeting 3 dan 4	350	300	ok
21	Meeting Room 5	353	300	ok
22	Musholla	359	300	Baku Mutu disesuaikan dengan Semester sebelumnya "Min 200"
23	Kantor Gudang	322	300	ok
24	Office Plan	374	300	Certificate No: 2026-05-AN-72555-N, Revisi Lokasi Samplingnya menjadi Office Plan bukan Office Plant
25	Pantry 1	492	100	Baku Mutu disesuaikan dengan Semester sebelumnya "Min 200"
26	Pantry 2	227	100	Baku Mutu disesuaikan dengan Semester sebelumnya "Min 200"
27	Procurement	377	300	Ok
28	Internal Audit and Marketing	380	300	Ok
29	Safety	425	300	Ok
30	Toilet Wanita	158	100	Ok

No.	Area	Hasil	BM	Status
31	Toilet Pria	195	100	Certificate No: 2026-05-AN-72551-N, Revisi Lokasi Samplingnya menjadi Toilet Pria
32	Training Room	359	300	Ok
33	FA Room	321	300	Ok

4. SHU/LHU Emisi Genset belum ada?