

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000004 | Tarih: 18.06.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Adana | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-21273
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		516,16	1.032,32
Hidrolik Hortum	1	1.911,01	1.911,01
Sensör	1	714,44	714,44

Ara Toplam: 3.657,77

KDV (%20): 731,55

Genel Toplam: 4.389,32